



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
(ГУ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ)
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отдел надзорной деятельности по городу Керчь

ул. Комарова, 1, г. Керчь, 98300, тел. факс (06561) 2-02-80, 6-20-34
mail: gpn.kerch@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 100
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

в период с 11 ч. 00 мин. «24» февраля 2016 г. по 13 ч. 00 мин. «24» февраля 2016 г. проведено обследование документов, объекта защиты заявителя Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Дом детского и юношеского творчества».

(наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки)

расположенного по адресу:

298310, Россия, Республика Крым г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 45.

Вывод по результатам обследования

объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности

(объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности)

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано на: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Дом детского и юношеского творчества» ИНН 9111008890.

(полное название юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН)

И.о. начальника отдела надзорной деятельности
по городу Керчь управления надзорной деятельности
и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Крым
подполковник внутренней службы



А.Б.Кузнецов

М.П.

« 24 » 02 20 16 г.



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
(ГУ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ)
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отдел надзорной деятельности по городу Керчь

ул. Комарова, 1, г. Керчь, 98300, тел. факс (06561) 2-02-80, 6-20-34
mail: gpn.kerch@mail.ru

АКТ обследования № 100
по результатам рассмотрения заявления

«24» февраля 2016г.

г. Керчь

15 ч. 00 мин.

Дознаватель ОНД по г. Керчь УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майор внутренней службы Шарапа М.А. в период с 11 ч. 00 мин. «24» февраля 2015 г. по 13 ч. 00 мин. «24» февраля 2016 г. проведено обследование документов, зданий объекта защиты заинтересованного лица Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Дом детского и юношеского творчества», расположенного по адресу: 298310, Россия, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 45, совместно с директором МБУ ДО «ДДЮТ» Веричевой Любовью Владимировной.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Учреждение имеет **основной корпус**, литера «А», трехэтажное здание III степени огнестойкости общая площадь – 654,29 м²., высота здания 11,4 м. Стены – камень ракушечник, перегородки – камень ракушечник перекрытия – железобетонные плиты. Кровля шиферная по деревянной обрешетке. Отопление центральное, вентиляция помещений естественная, электропроводка выполнена в скрытом исполнении под слоем штукатурки, освещение – люминесцентными лампами и лампами накаливания. из здания имеется 4 эвакуационных выхода. Имеется внутренний противопожарный водопровод, 6 пожарных кранов, которые укомплектованы противопожарным инвентарем в полном объеме, краны проверены, пожарные рукава перекантованы. Здание оснащено огнетушителями в количестве 22 шт.

Спортзал, литера «Б» двухэтажное здание III степени огнестойкости общая площадь – 176,5 м²., высота здания 6 м. Стены – камень ракушечник, перегородки – камень ракушечник перекрытия – железобетонные плиты. Кровля шиферная по деревянной обрешетке. Отопление центральное, вентиляция помещений естественная, электропроводка выполнена в скрытом исполнении под слоем штукатурки, освещение – люминесцентными лампами и лампами накаливания. Здание оснащено огнетушителями в количестве 3 шт. из здания имеется 2 эвакуационных выхода.

В учреждении имеется приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность (приказ № 94 от 11.08.2015 г). Планы эвакуации из помещений в случае пожара имеются. Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана. Подъезды к зданиям свободны. Содержание территории, зданий и помещений удовлетворительное. Здания обеспечены первичными средствами пожаротушения в полном объеме, огнетушители находятся в исправном состоянии. (Акт освидетельствования № 835 от 15.07.2015 г.) Состояние путей эвакуации и выходов удовлетворительное. Двери эвакуационных выходов из помещений открываются в направлении выхода из зданий. Имеющиеся системы электроосвещения в целом соответствуют требованиям норм и

правил пожарной безопасности. Проверка электропроводки зданий на сопротивление изоляции проводилась предприятием «ГИР», протоколы №№273, 274, 275, от 30 июля 2015 года. Лица ответственные за пожарную безопасность прошли обучение пожарно-техническому минимуму в ООО «учебно-курсовой комбинат ЖКХ». Работники обучены действиям в случае возникновения пожара согласно имеющихся инструкций. Журнал проведения противопожарного инструктажа заполняется. Имеется уголок пожарной безопасности.

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние системы противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации), и не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанной системы с оформлением соответствующего акта проверки. (административное здание, швейная мастерская, медпункт)	п.61 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012г (с изменениями).
2.	Не проведено огнезащитную обработку (пропитку) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки), не реже одного раза в год. (чердачные помещения, панели на стенах в коридоре 1-го этажа)	п. 21 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012г (с изменениями).

С актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

директор МБУ ДО «ДОПОЛ»
(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, лиц присутствовавших при проведении обследования)

А.В. Виринева
(подпись)

« 24 » 02 2016 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию акта получил:

директор МБУ ДО «ДОПОЛ»
(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, лиц присутствовавших при проведении обследования)

А.В. Виринева
(подпись)

« 24 » 02 2016 г.

Вывод по результатам обследования:

помещения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Дом детского и юношеского творчества», расположенного по адресу: 298310, Россия, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 45– соответствуют требованиям пожарной безопасности

« 24 » 02 2016 г.

Обследование проводил:

Дознаватель ОНД по г. Керчь

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым

майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 24 » 02 2016 г.

(подпись)

М. А.Шарапа

М.Л.П.*

* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору